連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年2月10日

リコール届出番号	3 5 1 6	リコ	ール開始日	平成27年2月12日			
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役社長 間い合わせ先: 品質統括部 TEL: 089-956-9819						
不具合の部位(部品名)	原動機(冷却ファン駆動用HST伝達ベルト)						
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車のエンジン冷却ファン駆動用HST(静油圧式無段変速機) において、伝達ベルトに張力をかけるためのテンションアームの支点ピンの製造指示が不適切なため、テンションプーリーが傾いているものがある。また、HST(静油圧式無段変速機)を駆動させるベルトの張力の設定が不適切なものがある。 そのため、伝達ベルトがテンションプーリーから外れ、そのままの状態で使用を続けると、冷却ファンが駆動されず、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートに至るおそれがある。						
改善措置の内容	全車両、支点ピンを溶接しているステーCOMPを良品に交換するととも に、ベルトの張力を規定値に調整する。 また、取扱説明書、ラベルの当該ベルトの張力調整値を修正する。						
不具合件数	6件		事故の有無	無し			
発見の動機	市場からの情報による。						
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための 措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO.3516のステッカーを貼付 する。						

車名	型式	通称名	リュール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
ヰセキ WDR-H1		「НЈ6123G」	H160-000001~H160-000207	207	
	WDD_U160		平成25年11月15日~平成26年8月30日	207	
	WDK-U100	「НЈ7123G」	H160-100002~H160-100024	00	
			平成25年12月3日~平成26年8月11日	23	
(計1型式)	/≑[+ ∓(+ }\	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲)	(⇒[000 /s)	
	(訂1望八)		平成25年11月15日~平成26年8月30日	(計230台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。